

Утверждено
Приказом
от 10.01.2019 № 314(о)

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при использовании электронагревательных приборов
№ ИОТ 030-2019

1.Общие требования охраны труда

1.1 К эксплуатации электронагревательных приборов допускаются работники, прошедшие инструктаж, обученные безопасным методам использования электронагревательных приборов, знающие устройство приборов, инструкции по их применению и имеющие 1 группу по электробезопасности.

1.2 При эксплуатации электронагревательных приборов возможны воздействия следующих опасных факторов:

- Опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- Опасность ожогов;
- Возникновения пожара.

1.3 Работники, эксплуатирующие электронагревательные приборы, обязаны:

- Пользоваться исправными электронагревательными приборами;
- Использовать электронагревательные приборы по назначению, в соответствии с инструкцией по их применению;
- Использование электронагревательных приборов должно производиться в том помещении, где разрешено их использовать;
- Соблюдать меры пожарной безопасности. Уметь применять первичные средства пожаротушения.
- Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.

1.4 О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен немедленно известить непосредственного руководителя.

1.5 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно Трудовому кодексу Российской Федерации.

2.Требования охраны труда перед началом работы

Перед использованием электронагревательных приборов внешним осмотром проверить:

- Целостность корпуса прибора;
- Исправность электрошнуря, электровилки, электророзетки;
- Надежность соединения электрошнуря с прибором;
- Наличие изолированной несгораемой подставки.

3.Требования охраны труда во время работы

3.1 При включении электронагревательного прибора в сеть необходимо пользоваться электровилкой.

3.2 При выключении прибора необходимо браться за электровилку, при этом придерживая крышку электророзетки.

3.3 При обнаружении искрения, горелого запаха, дыма, а также перегрева прибора, электрошнура и электровилки, необходимо немедленно выключить прибор.

3.4 Запрещается:

- Оставлять без наблюдения включенные электронагревательные приборы.
- Пользоваться поврежденными электророзетками;
- Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.
- Оставлять включенными электронагревательные приборы при отключении электроэнергии и при уходе из помещения.

3.5 Ремонт, проверку сопротивления изоляции электронагревательных приборов имеет право проводить специально назначенные работники из числа электротехнического персонала.

4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1 При обнаружении неисправностей электронагревательных приборов работник должен отключить их от электросети и доложить непосредственному руководителю.

4.2 При возникновении пожара, задымлении:

- Немедленно сообщить по телефону «101» в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность непосредственного руководителя, сообщить о возгорании директору учреждения.
- Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери.
- Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.
- Организовать встречу пожарной команды.
- Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

4.3 При несчастном случае:

- Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию.
- Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.
- Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

5.Требования охраны труда по окончании работы

5.1 Отключить электронагревательные приборы от сети.

5.2 При необходимости очистить корпус электронагревательных приборов.

5.3 Убрать электронагревательные приборы в специально отведенное место.

5.4. Вымыть лицо и руки с мылом. По возможности принять душ.

5.5. Обо всех недостатках, и нарушениях, обнаруженных во время работы известить своего непосредственного руководителя.

Разработал Специалист по Охране труда Фаталов В.П.

