

АКТ
плановой проверки состояния антитеррористической защищенности
МБУ ДО «Станция юных техников г. Улан-Удэ»

г. Улан-Удэ

«21» 08 2018 г.

В соответствии с приказом МУ «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ» от 31.05.2018 № 516 комиссией в составе:

Председатель комиссии: С.Г. Гарматарова

Секретарь комиссии: Главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования - Братенькова Галина Иннокентьевна

Члены комиссии:

Серова Марина Геннадьевна – Росгвардия

Акжигитова Надежда Эдуардовна – Инспектор ОДН ОПЛ1 Управления МВД РФ по г. Улан-Удэ

Санхядова Людмила Яковлевна – ведущий специалист ХЭГ Комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ

Фёдоров Дмитрий Геннадьевич – заместитель начальника Управления ЧС Администрации г. Улан-Удэ

(ф.и.о. проверяющих, должность, ведомство)

с участием (в присутствии) директора П.Г. Филатова
осуществлена проверка состояния антитеррористической защищенности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников г. Улан-Удэ»

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта:

1.1. ул. Московская, 12Б: муниципальная собственность, одноэтажное кирпичное здание, крыша двухскатная шиферная, забор металлический

1.2. ул. Рылеева, 7: помещение в цокольном этаже жилого дома, стены кирпичные, дверь металлическая, ограждение отсутствует

- адрес, телефон: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Московская, 12Б, ул. Рылеева, 7 тел. 8(3012)447474; 8(3012)442909

- руководитель Филатов Павел Григорьевич

- максимальная посещаемость (вместимость чел.) 60 человек

- характеристика прилегающей местности: ул. Московская, 12Б: общеобразовательное учреждение – школа № 51, Министерство социальной защиты населения, предприятие – ЛВРЗ; ул. Рылеева, 7 – жилой сектор

- наличие построек, подъездных путей, автостоянок, других сооружений на территории объекта:

на территории по ул. Московская, 12Б находятся два металлических гаража

- наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние: запасные выходы имеются, оснащены внутренней щеколдой, оборудованы светящейся табличкой «Запасной выход»

- время открытия, место нахождения ключей: открытие производится вахтерами в 8.15, ключи от помещений находятся у вахтеров

- наличие трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние: электрощитовая соответствует норме

- освещенность объекта и его территории в ночное время суток: имеется

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

Исполнение решений, указаний, распоряжений вышестоящих комиссий, приказов и указаний вышестоящих ведомств по вопросам антитеррористической защищенности.

Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защиты объекта: разработан и выполняется план мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности объекта, назначены ответственные за антитеррористическую защищенность.

3. Организация охраны объекта.

Параметры охраняемой территории: ул. Московская, 12Б: общая площадь объекта – 1228 кв.м, протяженность периметра – 102,84 м; ул. Рылеева, 7: общая площадь объекта – 199,4 кв.м., земельный участок отсутствует.

Характеристики ограждения: по ул. Московская, 12Б: металлическое ограждение, высотой 2 м, ворота распашные – 1 шт, 1 калитка у основного входа. По ул. Рылеева ограждение отсутствует.

Инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика: звуковое оповещение, световая и автоматическая пожарная сигнализация, соответствует НПБ, извещатели дымовые 212-45, передатчик сигнала «Дятел-2Б».

Средства оповещения: оповещение звуковое «Маяк-12»,

Grace